

Ἡ ἀσφαλιστικὴ τῆς δόου «Κοιμήτρια» δὲν εἶναι καθόλου καλὴ. Τὸ στρώμα τῆς ριθιδιστῆς ἀσφαλτοῦ εἶναι τόσο λεπτόν, ὥστε εἰς ἄπειρα σημεία καὶ κοψίλον τὸ πλάτος του, ὁ δρόμος ῥιχνειν καὶ διαστῆναι. Ἐπίσης εἰς πολλὰ σημεία τὰ σκύρα ῥιχνιστοῦν καὶ «εἰσαρπάζονται» καὶ ἡ πλήρης καταστορφή του δρόμου δὲν εἶναι μακρὰν. Εἶναι προτιμώτερον νὰ ἐπισκευάζετο τὸ ῥιμνι τοῦ δρόμου αὐτοῦ παρὰ ὅτι συμβαίνει.





